

輸出関連規制に関する非該当製品リスト

【判定項目】

輸出貿易管理令別表第1、別表第2
米国輸出管理法 再輸出規制(EAR)

令和 3年 1月 27日施行の政省令等対応

本リストはヒューズ(弊社製品)について令和3年1月27日施行の「輸出貿易管理令」別表第1第1項から第15項、別表第2、及び「米国輸出管理法」再輸出規制に基づき判定した「非該当」もしくは「対象外」の弊社製品です。

輸出に関与される方々の輸出管理関連資料として、また御社内の管理用としてご利用ください。

なお、本リストの情報は予告なく変更される場合がありますので、都度ご確認くださいようお願いいたします。

弊社製品は全て、「輸出貿易管理令」別表第1の第16項で規制される製品です。キャッチオール規制の許可取得要件(客観要件、インフォーム要件)に該当する場合は、事前に経済産業大臣の許可が必要です。

■ 該非判定の通知書

本リストに記載されていない弊社製品についての「該非判定通知書」をご要望の場合は、貴社担当の営業にお問い合わせください。

確認後、「該非判定通知書」を発行いたします。

パナソニック 株式会社
インダストリー社
デバイスソリューション事業部
輸出管理担当部門

判定日：2021年1月27日

製品区分		輸出関連規制の判定							
製品品目の名称	弊社品番 (x は英数字)	輸出貿易管理令別表第1				輸出貿易管理令 別表第2		EAR規制リスト	
		第1項から第15項		第16項		該非判定	判定項番	ECCN	判定理由
		該非判定	判定項番	該非判定	判定理由				
温度ヒューズ FUSE(THERMAL CUTOFF)	EYP05BExxx	対象外	対象項番なし	該当	関税定 率法別 表 第85類	対象外	対象項番 なし	対象外	米国原産 部品および 米国規制 技術を使用 して製造し た製品であ りません
	EYP1BFxxx	対象外	対象項番なし						
	EYP2BHxxx	対象外	対象項番なし						
	EYP2BNxxx	対象外	対象項番なし						
	EYP2MPxxxxx	対象外	対象項番なし						
EYP4MUxxxxx	対象外	対象項番なし							
角形チップヒューズ MICRO CHIP FUSE	ERBRDxRxxX	対象外	対象項番なし	該当	HSコード 8536.10	対象外	対象項番 なし	対象外	米国原産 部品および 米国規制 技術を使用 して製造し た製品であ りません
	ERBRExRxxV	対象外	対象項番なし						
	ERBRGxRxxV	対象外	対象項番なし						
金属皮膜ヒューズ抵抗器 FIXED METAL FILM FUSE RESISTOR	ERQ12Axxxxxx	対象外	対象項番なし	該当	関税定 率法別 表 第85類	対象外	対象項番 なし	対象外	米国原産 部品および 米国規制 技術を使用 して製造し た製品であ りません
	ERQ12Zxxxxxx	対象外	対象項番なし						
	ERQ14Axxxxxx	対象外	対象項番なし						
	ERQ14Zxxxxxx	対象外	対象項番なし						
	ERQ1ABxxxxxx	対象外	対象項番なし						
	ERQ1Zxxxxxx	対象外	対象項番なし						
	ERQ2ABxxxxxx	対象外	対象項番なし						
	ERQ2Zxxxxxx	対象外	対象項番なし						
温度ヒューズ一体形抵抗器 FIXED WIRE WOUND RESISTOR WITH FUSE	ERU5TBxxxx	対象外	対象項番なし	該当	HSコード 8536.21	対象外	対象項番 なし	対象外	米国原産 部品および 米国規制 技術を使用 して製造し た製品であ りません
	ERU5TCxxxx	対象外	対象項番なし						

("x"には一つ以上の英数字が入る)