

2011年12月22日

パナソニック株式会社  
ホームアプライアンス社  
モータビジネスユニット

【重要】

**小形ギヤードモータ スピードコントローラ（48mm角）  
SD48タイプ、EX48タイプ 生産終了に関するお知らせ**

拝啓 寒冷の候、平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。  
この度の東日本大震災により被災された皆様には心よりお見舞い申し上げます。  
さて標記の件、対象機種にて主要部品が生産中止となり、継続生産が困難となっております。  
部品メーカーと協議を重ねてまいりましたが、部品供給の継続が困難なため、今回対象となる  
製品の生産を終了させて頂くこととなります。  
誠に恐縮ではございますが、何とぞ事情をご賢察のうえ、ご理解賜りますようお願い申し  
上げます。

敬具

—記—

## ■ 対象機種：

スピードコントローラSD48タイプ（DVSD48\*\*）

スピードコントローラEX48タイプ（DVEX48\*\*）

## ■ 理由：

主要部品が生産中止のため

## ■ 最終受注および生産終了時期

最終受注：2012年6月末日を持ちまして終了といたします。

生産終了：2012年9月末日を持ちまして終了といたします。

## ■ 補修サービス対応について

2019年9月末日を持ちまして終了といたします。ただし、破損の状況、部品残存  
在庫の状況によっては修理不可能な場合もございます。修理内容により要相談といた  
します

お問合せ先）お客様修理相談窓口 TEL：072-870-3123/ FAX：072-870-3152

■ 代替え推奨機種

SD48タイプからの置換えは、MGSDタイプを

EX48タイプからの置換えは、EXタイプを

推奨いたします。なお、外形寸法、配線が異なります。型式名は下表を、詳細仕様は、添付資料、カタログならびに、弊社ホームページにてご確認をお願いいたします。

弊社ホームページ：URL [http://industrial.panasonic.com/jp/i/fa\\_motor.html](http://industrial.panasonic.com/jp/i/fa_motor.html)

お問合せ先) お客様技術相談窓口 TEL : 072-870-3057・3110/FAX : 072-870-3120

生産終了機種		代替え推奨機種	
SD 48 タイプ	DVSD48AL	MGSD タイプ	MGSDA1
	DVSD48BL		MGSDA1
	DVSD48CL		MGSDB1
	DVSD48AY		MGSDB2
	DVSD48BY		MGSDB2
	DVSD48CY		MGSDB2
EX 48 タイプ	DVEX48AL	EX タイプ	DV1131
	DVEX48BL		DV1132
	DVEX48CL		DV1134
	DVEX48AY		DV1231
	DVEX48BY		DV1234
	DVEX48CY		DV1234

以上

代替品との比較 (SD48タイプ)

	SD48タイプ(終息機種)	MGSDタイプ(代替機種)
電源電圧範囲	AC100~120V / AC200~240V	AC100~120V / AC200~240V
外形寸法		
配線 (変速のみ)		
配線 (電気ブレーキ)	<p><b>25W以下</b></p> <p><b>40W以上</b></p>	<p><b>25W以下</b></p> <p><b>40W以上</b></p>

代替品との比較 (EX48タイプ)

	EX48タイプ(終息機種)	EXタイプ(代替機種)
電源電圧範囲	AC100~120V / AC200~240V	AC100V / AC200V
外形寸法		
配線 (変速のみ)		
配線 (電気ブレーキ)	<p><b>25W以下</b></p> <p><b>40W以上</b></p>	<p><b>25W以下</b></p> <p><b>40W以上</b></p>

パナソニック株式会社 ホームアプライアンス社

〒574-0044 大阪府大東市諸福7丁目1番1号 TEL(072) 870-3721  
<http://panasonic.co.jp/ha/motor/>

