

2015年12月18日

パナソニック株式会社
 オートモーティブ & インダストリアルシステムズ社
 スマートファクトリーソリューション事業部
 モータビジネスユニット

小形ギヤードモータ 新 G シリーズ 端子箱形状変更のお知らせ

拝啓 寒冷の候、平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。
 さて、標記の件、端子箱の金型更新に伴い、形状が変わりますのでご連絡いたします。
 なにとぞ、ご理解賜りますようよろしくお願い申し上げます。

敬具

ー記ー

■対象機種 小形ギヤードモータ 新 G シリーズ シールコネクタ付タイプ

M8 1 X 2 5 □ K 4 * * *、M8 R X 2 5 □ K 4 * * *、M8 M X 2 5 □ K 4 * * *
 M9 1 X 4 0 □ K 4 * * *、M9 R X 4 0 □ K 4 * * *、M9 M X 4 0 □ K 4 * * *
 M9 1 Z 6 0 □ K 4 * * *、M9 R Z 6 0 □ K 4 * * *、M9 M Z 6 0 □ K 4 * * *
 M9 1 Z 9 0 □ K 4 * * *、M9 R Z 9 0 □ K 4 * * *、M9 M Z 9 0 □ K 4 * * *

8桁目『K』がシールコネクタを意味します。

□にはG（歯切軸）または S（丸軸）の記号が入ります。

* * *には1から3桁の英数字が入ります。


■変更内容・理由

金型更新に伴い、形状の変更を行います。

なお、端子箱の材質、外形寸法は変更ございません。




また、モータの特性、信頼性、防水性能、環境負荷物質への影響についても変更はございません。

■変更箇所



パナソニック株式会社 オートモーティブ & インダストリアルシステムズ社

〒574-0044 大阪府大東市諸福7丁目1番1号 TEL(072)870-3721
<http://industrial.panasonic.com/jp/products/motors-compressors>

	現行品	変更品
端子箱 外観	外面つや有り 	外面つやなし 材質には変更ございません。 金型にシボ加工を施します。 
端子箱 内部	端子箱内部 (カバーをはずし、 上部から見た図) 	
	モータへの 取付ねじ部 リブなし 	モータへの 取付ねじ部 リブ付き 
端子箱 カバー	カバーをはずし、カバーを裏側から見た図 (シール用ゴムリングをはずした状態) ゴムリング 保持用突起 (2か所) 	ゴムリング 保持用突起 箇所増加 (6か所) 

■実施時期

2016年1月生産分から順次変更いたします。

以上